



1/81




FIG. 1A







FIG. 1B

2/81



*FIG. 1C*

3/81



4/81




FIG. 3A








FIG. 3B



5/81



6/81



7/81



8/81





FIG. 7A




9/81




10/81



11/81





12/81




*FIG. 9B*

13/81




BEST AVAILABLE COPY

14/81




*FIG. 11*


15/81



16/81








*FIG. 14*

18/81



19/81




FIG. 16A








FIG. 16B

20/81





21/81





BEST AVAILABLE COPY



22/81



23/81



24/81



BEST AVAILABLE COPY



25/81




FIG. 24A




FIG. 24B

BEST AVAILABLE COPY

26/81






FIG. 25

27/81



28/81




FIG. 28A





FIG. 28B

29/81



30/81






FIG. 29B

31/81











32/81





33/81



BEST AVAILABLE COPY

34/81




FIG. 34A

35/81




FIG. 34B




FIG. 34C

36/81








FIG. 35

37/81



38/81



39/81




FIG. 38

40/81




FIG. 39A




FIG. 39B




FIG. 39C








FIG. 39D




41/81




BEST AVAILABLE COPY

42/81





*FIG. 40E*




*FIG. 40F*

43/81







BEST AVAILABLE COPY

44/81



*FIG. 40I*

45/81



46/81




FIG. 42A




FIG. 42B




FIG. 42C




FIG. 42D




FIG. 43A




FIG. 43B

47/81




FIG. 44A




FIG. 44B

48/81




FIG. 45



49/81




FIG. 46

50/81




FIG. 47

51/81




FIG. 48

52/81




FIG. 49B

FIG. 49A

53/81




FIG. 49C

54/81




FIG. 49D

55/81






FIG. 49E

56/81




*FIG. 49F*





*FIG. 49G*



57/81



58/81



59/81




FIG. 50E




FIG. 50F

60/81





FIG. 51A

61/81



62/81




FIG. 51C

63/81




FIG. 52A








FIG. 52B

64/81





65/81





FIG. 55A

*FIG. 55A*



*FIG. 55B*




FIG. 56A

*FIG. 56A*




FIG. 56B

*FIG. 56B*

66/81




FIG. 57

67/81




FIG. 58A

68/81




FIG. 58B



FIG. 59A

70/81






FIG. 59B

71/81




72/81






73/81



74/81



75/81






FIG. 61C

76/81




77/81



*FIG. 62*

78/81



*FIG. 63*

79/81






FIG. 64



*FIG. 65*



81/81



BEST AVAILABLE COPY